



båtakuten

Information och eventuella tillägg vid service av inombordare/drev

Kan medföra följande tillägg:

Avlägsning av bevaxning/rengöring sker löpande

Demontering samt återmontering av inredning för åtkommlighet

Flyttning av personliga tillhörigheter

OBS!

Kostnad för eventuella zinkanoder, bränslefilter monterat i båten och andra reservdelar tillkommer, dessa byts vid behov.

Tilläggsarbeten: Kamremsbyte (4-taktsmotorer)

Impellerbyte ,

Diagnosutläsning 1 120:-